




Podkładki sprężyste wachlarzowe uzębione wewnątrz i zewnątrz DIN 6798 DD



<i>d_{nom}</i>	3	4		5			6			8	
Pod gwint Thread dia.	M3	M4		M5			M6			M8	
<i>d₁</i> H14	3,2	4,3	4,3	5,3	5,3	5,5	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5
<i>d₂</i> h16	12	15	18	15	18	20	18	20	22	22	26
<i>s_{nom}</i>	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	1	0,8	1	1	1	1

<i>d_{nom}</i>	10		12		14		16
Pod gwint Thread dia.	M10		M12		M14		M16
<i>d₁</i> H14	10,5	10,5	12,5	12,5	14,5	14,5	16,5
<i>d₂</i> h16	26	30	30	32	32	35	35
<i>s_{nom}</i>	1	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4